

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM		6A. AVENIDA 1-89, ZONA 4 BARRIO EL CALVARIO SECTOR MINERVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1259-43	FECHA:	25 de mayo 2024



Foto1: Remozamiento de cocina con estufa lorena y gavinetes



Foto 2: Remozamiento de luz electrica





Foto 3: Remozamiento de servicios sanitarios



Foto 4: Reozamiento de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la UPP


Firma y Sello Director Centro Educativo Público