

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TUNAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1355-42	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Reparación de canales estan en mal estado



Foto 2: Repación de caída de aguas pluviales



Foto 3: Reparación de ventanas



Foto 4: Reparación del sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público