



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1538-42	FECHA:	26 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento y sustición de cubierto de lamina.



Foto 2: Mejoramiento y sustitución de piso.



Foto 3: Reparación de repello y cernido de paredes.



Foto 4: Mejoramiento de área de cocina, (piso, polleto y lavadero)


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jeydi Maria Sical Alonzo



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma manuscrita]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público