



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.U.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1707-42	FECHA:	4/11/2024



Foto 1: Reparación de cocina y construcción con su galera.



Foto 2: Instalación de dos Sanitarios y piso cerámico antideslizante.



Foto 3: Instalación de una pileta con sus 3 chorros.



Foto 4: Reparación e instalación de piso cerámico en dos aulas, pintura de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

