



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SALAMÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A E.O.U.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1707-42	FECHA:	29/12/2024



Foto 1: Reparación de cocina y construcción con su galera.



Foto 2: Instalación de dos Sanitarios y piso cerámico antideslizante.



Foto 3: Instalación de una pileta con sus 3 chorros.



Foto 4: Reparación e instalación de piso cerámico en dos aula, pintura del aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

