

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Salamá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chilascó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-01-1956-42	FECHA:	22/02/2024



Foto 1:
Mejoramiento de losa de



Foto 2:
Patio



Foto 3:
Mejoramiento de Piso a



Foto 4:
Granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

D. A. P. E Firma y sello del Presidente 	Firma y Sello Director Centro Educativo 
---	--