



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒ X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN PEDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0002-42	FECHA:	12 DE AGOSTO



Foto 1: Vista general del centro educativo donde se realizó el mejoramiento de cerramiento perimetral.



Foto 2: Vista general del patio lado norte del centro educativo donde se realizó el mejoramiento de losa de patio.



Foto 3: Vista general del patio lado sur del centro educativo donde se realizó el mejoramiento de losa de patio.



Foto 4: Vista general del lado este del centro educativo donde se instaló una puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público