

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PROGRESO I, ALDEA EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0003-42	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento de estación de lavado de manos.



Foto 2 y 3: Mejoramiento de canales y bajada de agua pluvial en módulos de Preprimaria.



Foto 4 y 5 : Mejoramiento de pintura general del centro educativo.



Foto 6 y 7: Mejoramiento de losa de concreto frente al centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PROGRESO I, ALDEA EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0003-42	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 8: Requiere mejora de cocina y de techo a Lámina troquelada calibre 26.



Foto 9 y 10: Reparación de azulejo en el área de los baños.

Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público