

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PACANI, ALDEA DOLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	INDIQUE ACA SU CÓDIGO DE ESTABLECIMIENTO	FECHA:	8/05/2024



Foto 1: Area donde se contempla hacer el mejoramiento de cerramiento de muro perimetral.



Foto 2: Area donde se contempla hacer el mejoramiento de cerramiento de muro perimetral.



Foto 3: Area donde se contempla hacer el mejoramiento de cerramiento de muro perimetral.



Foto 4: Area donde se contempla hacer el mejoramiento de cerramiento de muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---