



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PACANI, ALDEA DOLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0004-42	FECHA:	8/05/2024



Foto 1: Area donde se contempla hacer el mejoramiento de cerramiento de muro perimetral




Foto 2: Area donde se contempla hacer el mejoramiento de cerramiento de muro perimetral.




Foto 3: Area donde se contempla hacer el mejoramiento de cerramiento de muro perimetral.



Foto 4: Area donde se contempla hacer el mejoramiento de cerramiento de muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Heidy floridama Jala Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---