

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0011-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Área donde se contempla hacer el mejoramiento e instalación de piso cerámico Aula 1 y 2.



Foto 2: Área donde se contempla hacer el mejoramiento e instalación de piso cerámico Aula 3



Foto 3: Área donde se contempla hacer el mejoramiento e instalación de balcones para los ventanales frontal aula 1, 2 y 3.



Foto 4: Área donde se contempla hacer el mejoramiento e instalación de balcones lado lateral aulas 1, 2 y 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPR	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--