

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0011-43	FECHA:	22/04/2024



Foto 1: Área donde se está instalando piso cerámico Aula 1 y 2.



Foto 2: Área donde se está instalando el piso cerámico Aula 3



Foto 3: Área donde se está instalando los balcones para los ventanales frontal aula 1, 2 y 3.



Foto 4: Área donde se está instalando los balcones lado lateral aulas 1, 2 y 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

M. Virginia Tolon

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Firma]

Firma y Sello Director, Centro Educativo Público

