



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	San Miguel Chicaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Pedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0013-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Vista general del centro educativo.
Se prioriza mejoramiento de cerramiento perimetral.



Foto 2: Vista general del centro educativo.
Se prioriza mejoramiento de cerramiento perimetral.



Foto 3: Vista general del modulo 1 y 2 de aulas.
Mejoramiento de cuneta de concreto para desviar agua pluvial.



Foto 4: Vista general de servicios sanitarios.
Mejoramiento y reparación de servicios sanitarios y sus accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público