



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	San Miguel Chicaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Guzmán, Aldea las Minas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0015-43	FECHA:	08 de abril de 2024



Foto 1: Mejoramiento de piso de aula polifuncional



Foto 2: Mejoramiento de patio con Estructura portante a metalica (tipo portico) mas lamina troquelada calibre 26 para reuniones y actividades




Foto 3: Mejoramiento de los servicios sanitarios.




Foto 4: Mejoramiento de piso a la cocina




Foto 5: Mejoramiento de piso de dirección

Foto 6 :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

