

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	San Miguel Chicaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Guzmán, Aldea las Minas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0015-43	FECHA:	26 de abril de 2024



Foto 1: Mejoramiento de piso de aula polifuncional



Foto 2: Mejoramiento de patio con Estructura portante a metalica (tipo portico) mas lamina troquelada calibre 26 para reuniones y actividades



Foto 3: Mejoramiento de los servicios sanitarios.





Foto 4: Mejoramiento de piso a la cocina



Foto 5: Mejoramiento de piso de dirección

Foto 6 :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

