



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHOPÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0016-43	FECHA:	30 DE ABRIL DE 2024



Foto 1: ÁREA FRONTAL DONDE SE CONTEMPLA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE TECHO, MANTENIMIENTO DE COSTANERAS Y MEJORAMIENTO DE CANALETAS CON SU RESPECTIVA CAIDA DE AGUA.



Foto 2: ÁREA DE LA PARTE DE ATRÁS DONDE SE CONTEMPLA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE TECHO, MANTENIMIENTO DE COSTANERAS Y MEJORAMIENTO DE CANALETAS CON SU RESPECTIVA CAIDA DE AGUA.



Foto 3: ÁREA DONDE SE REALIZARA EL MEJORAMIENTO DE PISO E INSTALACIÓN DE TIPO CERÁMICO.



Foto 4: ÁREA PARA MEJORAR E INSTALAR BALCONES Y REPARACIÓN DE VENTANAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

