



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RINCONADA DE CHUPEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0017-43	FECHA:	27 DE FEBRERO 2024




Foto 1: MEJORAMIENTO DE TECHO A LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE



Foto 2: MEJORAMIENTO E INSTALACION DE BALCONES



Foto 3: MEJORAMIENTO DE PISO E INSTALACION TIPO CERAMICO O GRANITO



Foto 4: MEJORAMIENTO E INSTALACION DE PUERTAS Y REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

