



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RINCONADA DE CHUPEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0017-43	FECHA:	31 DE MAYO 2024



Foto 1: MEJORAMIENTO DE TECHO A LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE




Foto 2: MEJORAMIENTO E INSTALACION DE BALCONES




Foto 3: MEJORAMIENTO DE PISO E INSTALACION TIPO CERAMICO O GRANITO



Foto 4: MEJORAMIENTO E INSTALACION DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---