



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JOSÉ CHICOJOM, SAN MIGUEL CHICAJ, B.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0028-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Área donde se contempla la realización y finalización de banqueta, en el área de atrás de la estructura tipo portico.



Foto 2: Área donde se contempla el lado exterior de la estructura tipo pórtico ya finalizado.



Foto 3: Área donde se contempla mejoramiento con estructura tipo pórtico e instalaciones de laminas troquelada calibre "26" ya finalizado.



Foto 4: Área donde se contempla mejoramiento con estructura tipo pórtico e instalaciones de laminas troquelada calibre "26" ya finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Escuela Oficial Rural Mixta



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

