



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

|                             |               |                                |                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | SAN MIGUEL CHICAJ   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | CEIN PAIN     | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO BUENA VISTA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-02-0044-42 | FECHA:                         | 16 DE FEBRERO 2024  |



Foto 1: MEJORAMIENTO INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE METÁLICA (TIPO PORTICO) Y CUBIERTA DE TECHO CON LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26 PARA COCINA.




Foto 2: PINTURA GENERAL DEL CENTRO EDUCATIVO.




Foto 3: MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO.



Foto 4: REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Pres. Estela García Vásquez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

