

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	San Miguel Chicaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0068-42	FECHA:	28/08/2024



Foto 1: finalización del mejoramiento de lamina troqueleada calibre 26.



Foto 2: Mejoramiento de 2 portones de ingreso finalizado.




Foto 3: Finalización del area de lavamanos, pintura de paredes, pila y cambio de piso.



Foto 4: Mejoramiento de balcones y vidrios para ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	San Miguel Chica
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0068-42	FECHA:	28/08/2024



Foto 5: Finalización de área de baños, pintura de paredes, cambio de piso, puertas.



Foto 6: Finalización de reparación y mantenimiento de puertas de aulas.




Foto 7: Finalización de área de baños, puertas y paredes.



Foto 8: Cambio y mejoramiento de tinaco finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---