

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RINCON DE JESUS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0069-42	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: ÁREA DONDE SE CONTEMPLA HACER EL MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO DE MURO PERIMETRAL.



Foto 2: MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO DE MURO PERIMETRAL.



Foto 3: OTRO ÁNGULO PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO DE MURO PERIMETRAL.




Foto 4: OTRO ÁNGULO DEL ÁREA DONDE SE CONTEMPLA HACER EL MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO DE MURO PERIMETRAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público