

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RINCON DE JESUS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0069-42	FECHA:	12 DE JULIO 2024



Foto 1: LADO FRENTE DE MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO DE MURO PERIMETRAL.



Foto 2: TECHO DE LÁMINA Y PORTON DE METAL DEL CENTRO EDUCATIVO.



Foto 3: LADO ATRÁS DE MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO DE MURO PERIMETRAL.



Foto 4: OTRO ANGULO DEL ÁREA DE MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO DE MURO PERIMETRAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la CEIN	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--