



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS MINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15 - 02- 0073 - 43	FECHA:	08 de noviembre 2024




Foto1: Mejoramiento de Ventanas y balcones de enfrente



Foto 2: Mejoramiento de estructura de techo y cubierta de lamina troquelada calibre NO.26




Foto 3: Mejoramiento de ventanas y balcones laterales



Foto 4: Pintado de puertas y cambio de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

