



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS MINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15 - 02- 0073 - 43	FECHA:	29 de noviembre 2024



Foto1: Mejoramiento de Ventanas y balcones de enfrente



Foto 2: Mejoramiento de estructura de techo y cubierta de lámina troquelada calibre NO.26



Foto 3: Mejoramiento de ventanas y balcones laterales




Foto 4: Pintado de puertas y cambio de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro de Educación Técnica Pública