



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RINCÓN SAN PEDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0075-43	FECHA:	26 de octubre a 2024



Foto1: Limpieza fosa séptica donde se encontraba el biodigestor rotoplas para los sanitarios.



Foto 2: Limpieza de la fosa séptica a mejorar.



Foto 3 :Limpieza de área para mejoramiento de cunetas.



Foto 4: Mejoramiento de cunetas y alcantarillado respectivo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---