



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RINCÓN SAN PEDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0075-43	FECHA:	19 de noviembre 2024



Foto1: Colocación de tubos de concreto en fosa séptica.



Foto 2: Tratamiento respectivo en fosa séptica a mejorar.



Foto 3: Colocación de fosa séptica 1100 litros Rotoplas y su respectiva base de concreto.



Foto 4: Mejoramiento de cunetas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RINCÓN SAN PEDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0075-43	FECHA:	26 de noviembre 2024



Foto 1: Fosa séptica de 1100 litros Rotoplas colocada.



Foto 2: Fosas sépticas para sanitarios mejoradas.



Foto 3: Cunetas con su respectiva rejilla mejorada.



Foto 4: Cunetas y su alcantarillado respectivo mejorado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

