

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PACHALUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0082-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento del Cambio de techo del aula




Foto 2: Mejoramiento del techo del aula utilizando lamina troquelada calibre 26




Foto 3: Mejoramiento de sistema electrico interior y exterior



Foto 4: Mejoramiento con estructura tipo portico y lamina troquelada calibre 26 para cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

