



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PACHALUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0082-43	FECHA:	25/04/2024



Foto 1: Mejoramiento del techo frontal finalizado



Foto 2: Instalación de energía eléctrica en las aulas finalizado



Foto 3: Mejoramiento del techo lateral finalizado




Foto 4: Mejoramiento de la galera de una cocina finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

