

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CAMALMAPA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0086-43	FECHA:	14 de noviembre de 2024



Foto1: Mejoramiento de piso de aula multigrado de primero a sexto y bodega



Foto 2: Mejoramiento de piso de aula multigrado de primero a sexto y bodega



Foto 3: Mejoramiento de piso de aula multigrado de primero a sexto y bodega



Foto 4: Mejoramiento de piso de aula multigrado de primero a sexto y bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O...



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo P...



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CAMALMAPA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0086-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024



Foto1: Mejoramiento de balcones de aula multigrado de primero a sexto y bodega



Foto 2: Mejoramiento de balcones de aula multigrado de primero a sexto y bodega




Foto 3: Mejoramiento de ventanas de aula multigrado de primero a sexto y bodega



Foto 4: Mejoramiento de ventanas de aula multigrado de primero a sexto y bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las mismas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CAMALMAPA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0086-43	FECHA:	27 de noviembre de 2024



Foto1: Mejoramiento de cocina de la escuela multigrado



Foto 2: Mejoramiento de cocina de la escuela multigrado



Foto 3: Mejoramiento de piso de aula multigrado de primero a sexto y bodega



Foto 4: Mejoramiento de piso de aula multigrado de primero a sexto y bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CAMALMAPA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0086-43	FECHA:	30 de noviembre de 2024



Foto1: Mejoramiento de baño (techo y taza) de la escuela multigrado



Foto 2: Mejoramiento de baño (techo y taza) de la escuela multigrado



Foto 3: Mejoramiento de baño (techo y taza) de la escuela multigrado



Foto 4: Mejoramiento de baño (techo y taza) de la escuela multigrado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

