



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CAMALMAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0089-43	FECHA:	11/11/2024




Foto 1: Instalación de costanera



Foto 2: En proceso de instalación de láminas




Foto 3: Se esta realizando el mantenimiento de ventanas



Foto 4: en proceso de instalación de balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ramiro L. G.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Ramiro L. G.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

