



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CAMALMAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0089-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Instalación de costanera



Foto 2: Finalización del techado de la escuela.



Foto 3: Mantenimiento de ventanas finalizada



Foto 4: Instalación de balcones finalizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ruiz

Firma y sello del Presidente de la



Ruiz

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

