

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL JUTE, SAN GABRIEL PASUJ, SAN MIGUEL CHICAJ, B.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0133-43	FECHA:	30/11/2024



Foto1: Area donde se contempla mejoramiento con estructura tipo potico e instalaciones de laminas troquelada calibre "26"



Foto 2: Area donde se contempla mejoramiento con estructura tipo potico e instalaciones de laminas troquelada calibre "26"



Foto 3: Area donde se contempla mejoramiento con estructura tipo potico e instalaciones de laminas troquelada calibre "26"



Foto 4: Area donde se contempla mejoramiento con estructura tipo potico e instalaciones de laminas troquelada calibre "26"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

