



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ /	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO DOMINGO SANTA RITA /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-1827-42 /	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024 /



Foto 1: Área donde se contempla hacer el mejoramiento de la estructura tipo portico para cocina.



Foto 2: Área donde se contempla hacer el mejoramiento de la estructura tipo portico para cocina.



Foto 3: Área donde se contempla hacer el mejoramiento de la estructura tipo portico para cocina.



Foto 4: Área donde se contempla hacer el mejoramiento de la estructura tipo portico para cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público