



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO DOMINGO SANTA RITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-1827-42	FECHA:	28/08/2024



Foto 1: Area lateral donde se realizo el mejoramiento de la estructura tipo portico para la cocina, instalación de techo y ventanas.



Foto 2: Area frontal, donde se realizo el mejoramiento la estructura tipo portico para la cocina, con paredes de concreto, losa de piso de concreto, techo de lamina, ventanas, puerta y polleton.



Foto 3: Area lateral, donde se realizo el mejoramiento del techo, piso de concreto, puertas, paredes, sanitarios lavables y la colocación de la pila para el uso de los niños y niñas.




Foto 4: Area frontal, donde se realizo el mejoramiento de techo, piso de concreto, puertas, paredes y sanitarios lavables.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director/ Centro Educativo Público

