

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PLAN DE SANCHEZ, ALDEA RAXJUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0020-43	FECHA:	27/08/2024



Foto 1: MEJORAMIENTO Y REPARACION DE 40ML DE CIRCULACION CON MALLA.




Foto 2: MEJAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO (TOMACORRIENTES Y FOCOS) EN 6 AULAS Y CORREDOR DEL ESTABLECIENETO



Foto 3: MEJORAMIENTO DE PINTURA Y REPARACION DE 6 PUERTAS DE METAL



Foto 4: MEJORAMIENTO Y CAMBIO DE 38 UNIDADES DE VIDRIOS DE VENTANAS EN LAS DIFERENTES AULAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guatemala



Firma y sello del Presidente de la ORE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PLAN DE SANCHEZ, ALDEA RAXJUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0020-43	FECHA:	27/08/2024



Foto 1: MEJORAMIENTO DE 475M2 DE PINTURA GENERAL EN TODO EL ESTABLECIMIENTO.



Foto 2: MEJORAMIENTO Y REPACION DE PORTON GENERAL DE INGRESO



Foto 3: MEJORAMIENTO DE COCINA DE 4.50X4.50 MAS UN METRO DE BANQUETA (24.75M2)



Foto 4: MEJORAMIENTO DE 24ML DE TUBERÍA DE AGUA PLUVIAL MAS UNA CAJA PARA TUBERÍA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público