



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SACACHÓ, ALDEA PICHEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0031-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: REMOZAMIENTO DE SANITARIOS LAVABLES E INSTALACIÓN DE CHAPAS EN PUERTAS Y RED DE AGUA POTABLE



Foto 2: REMOZAMIENTO DE SISTEMA DE TUBERÍA DE DRENAJE QUE SE DIRIGE A LA FOSA SÉPTICA



Foto 3: REPARACIÓN DE FOSA SÉPTICA DEBIDO A QUE ESTA POR COLAPSAR



Foto 4: REMOZAMIENTO DE PISOS DAÑADOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la QPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público