



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación

Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SACACHÓ, ALDEA PICHEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0031-43	FECHA:	



Foto 1: NUEVOS PISOS



Foto 2: PINTURA DEL ESTABLECIMIENTO FINALIZADA.



Foto 3: CHAPAZ EN PUERTAS.



Foto 4: SANITARIOS REPARADOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público