

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pamaliché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0032-43	FECHA:	20 de agosto 2024



Foto1: Piso y puerta de aula No. 1



foto 2: Ventanas, balcones y puerta de aula No. 2



Foto 3: .ventanas y balcones aula No. 1



Foto 4: Piso de aula No. 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Eva Consuelo Arévalo Dubón

Firma y sello del Presidente de la OPE





Mirna Antonieta González Coloch
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

