



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pamaliché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0032-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Proceso de reparación de ventanas y balcones de aula No. 1



foto 2: Proceso de pintado de paredes, balcones y puerta de aula No. 2



Foto 3: .Proceso de pintado en paredes, e instación balcones y de piso de granito en aula No. 1



Foto 4: Instalación de piso de granito en aula No. 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eva Consuelo Arévalo Dubón

Firma y sello del Presidente de la OPR



Mirna Antonieta González Coloch

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pamaliché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0032-43	FECHA:	16 de noviembre de 2024




Foto1: Proceso de pintura de aula No. 1




foto 2: proceso de pintura de aula No. 2



Foto 3: .Padres de familia trabajando.





Foto 4: sanjeo base para el muro perimetral .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Eva Consuelo Arévalo Dubón

Firma y sello del Presidente de la OPF





 Mirna Antonieta González Coloch

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

