

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pamaliché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0032-43	FECHA:	27 de Noviembre de 2024



Foto1: Piso y puerta de aula No. 1 ya mejorada




foto 2: Balcones y puerta de aula No. 2 (trabajo finalizado)



Foto 3: .Ventanas y balcones del aula No. 1 (frontal y trasera del aula)



Foto 4: Piso de aula No. 2 (piso de granito instalado)



Eva Consuelo Arévalo Dubón
Firma y sello del Presidente de la OPF




Mirna Antonieta González Coloch
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pamaliché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0032-43	FECHA:	28 de noviembre de 2024



Foto1: Aula No. 1 Yapintada en su interior y exterior.



foto 2: Aula No. 2 ya pintada en su interior y exterior



Foto 3: .Muro perimetralcon malla, block y tubos galvanizados



Foto 4: Muro perimetral ya terminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Eva Consuelo Arévalo Dubón

Firma y sello del Presidente de la OPF





Mirna Antonieta González Coloch
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

