

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Avenida y 3a. Calle esquina zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0045-45	FECHA:	15 de noviembre 2024



Foto 1: Colocando piso en 20%



Foto 2: Colocando piso en un 5%



Foto 3: Colocando Piso en 10%




Foto 4: Colocando piso en un 50%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Avenida y 3a. Calle esquina zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0045-45	FECHA:	7 de diciembre 2024



Foto1: Piso instalado en 90%



Foto 2: Piso instalado en un 80%



Foto 3: Remoción de Piso



Foto 4: Reparación de entrada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo