

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Avenida y 3a. Calle esquina zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0045-45	FECHA:	15 de noviembre 2024



Foto1: FINALIZADO



Foto 2: FINALIZADO




Foto 3: FINALIZADO




Foto 4: FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Avenida y 3a. Calle esquina zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0045-45	FECHA:	12 de diciembre 2024




Foto1: Piso instalado en 100%



Foto 2: Piso instalado en un 100%



Foto 3: Piso instalado en un 100%




Foto 4: Elaboración de rampa en la entrada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público