

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XOCOC, RABINAL, BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0068-45	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: Posterior a las bases y vigas de metal



Foto 2: Puesta de estructura y cubierta de lámina



Foto 3: Perfil de cubierta de Lámina



Foto 4: Finalización de cubierta lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XOCOC, RABINAL, BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0068-45	FECHA:	05/12/2024



Foto 1: Finalización de la Instalación de Ventanales en el S-5



Foto 2: Perfil de finalización de instalación de Ventanales en el S-5




Foto 3:




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XOCOC, RABINAL, BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0068-45	FECHA:	05/12/2024



Foto1: Finalización e instalacion de ventanales en el S-4



Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--