



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVE. Y 3A. CALLE, ESQUINA ZONA 4.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0099-43	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Reparación de energía de caja principal



Foto 2: Cambio de cableado corredor de aulas




Foto 3: Cambio de cableado alumbrado en dirección



Foto 4: Reparación del sanitario y lavamano de dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo EOUN





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVE. Y 3A. CALLE, ESQUINA ZONA 4.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0099-43	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 5: Reparación de toma corriente eléctrico



Foto 6: Reparación de cableado cancha




Foto 7: Cambio de cableado centro computo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la EOUN, JIM



Firma y Sello Director Centro Educativo Público