



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVE. Y 3A. CALLE ESQUINA ZONA 4.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0099-43	FECHA:	02 DE DICIEMBRE DE 2024



Foto 1: Mejoramiento de caja principal



Foto 2: Mejoramiento de alumbrado corredor de aulas



Foto 3: Mejoramiento en alumbrado dirección



Foto 4: Mejoramiento de piso, sanitario y lava mano de dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. AVE. Y 3A. CALLE ESQUINA ZONA 4.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0099-43	FECHA:	02 DE DICIEMBRE DE 2024




Foto 5: Arreglo de caja de tomacorriente



Foto 6: Mejoramiento de alumbrado reflectores en la cancha




Foto 7: Mejoramiento de caja de toma corriente en centro de computo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

