

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FRENTE AL CAMPO DE AVIACIÓN, ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0103-43	FECHA:	01 DE ABRIL 2024



Foto 1: Interior del Salón de Aula Recurso Terminado



Foto 2: Aula Recurso culminado



Foto 3: Techo de Aula Recurso



Foto 4: Interior de Aula Recurso Terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FRENTE AL CAMPO DE AVIACIÓN, ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0103-43	FECHA:	01 DE ABRIL 2024



Foto 1: Capotes y láminas colocadas



Foto 2: Pernos y remaches colocados segundo grado



Foto 3: Techo de Segundo Grado



Foto 4: Pasillo de segundo grado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FRENTE AL CAMPO DE AVIACIÓN, ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0103-43	FECHA:	26 DE MARZO 2024




Foto 1: Estructura de Techo Limpia



Foto 2: Reforzamiento de Estructura de techo



Foto 3: Mejoramiento de estructura de techo



Foto 4: Mejoramiento de la estructura del techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FRENTE AL CAMPO DE AVIACIÓN, ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0103-43	FECHA:	26 ABRIL DE 2024



Foto 1: Mejoramiento de Módulo de Sanitario de Niños



Foto 2: Mejoramiento de Puertas y de las divisiones de sanitario del módulo de niñas



Foto 3: Cambio de Lavamanos en el módulo de niñas y niños



Foto 4: Cambio de Sanitarios, lavamanos y colocación de tabique.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FRENTE AL CAMPO DE AVIACIÓN, ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0103-43	FECHA:	01 DE ABRIL 2024



Foto 1: Interior del Salón de Aula Recurso Terminado



Foto 2: Aula Recurso culminado



Foto 3: Techo de Aula Recurso



Foto 4: Interior de Aula Recurso Terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FRENTE AL CAMPO DE AVIACIÓN, ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0103-43	FECHA:	01 DE ABRIL 2024



Foto 1: Capotes y láminas colocadas



Foto 2: Pernos y remaches colocados segundo grado



Foto 3: Techo de Segundo Grado



Foto 4: Pasillo de segundo grado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FRENTE AL CAMPO DE AVIACIÓN, ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0103-43	FECHA:	26 DE MARZO 2024




Foto 1: Estructura de Techo Limpia



Foto 2: Reforzamiento de Estructura de techo



Foto 3: Mejoramiento de estructura de techo



Foto 4: Mejoramiento de la estructura del techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FRENTE AL CAMPO DE AVIACIÓN, ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0103-43	FECHA:	26 ABRIL DE 2024



Foto 1: Mejoramiento de Módulo de Sanitario de Niños



Foto 2: Mejoramiento de Puertas y de las divisiones de sanitario del módulo de niñas




Foto 3: Cambio de Lavamanos en el módulo de niñas y niños



Foto 4: Cambio de Sanitarios, lavamanos y colocación de tabique.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

