

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0119-43	FECHA:	11 DE DICIEMBRE 2024



Foto 1: Finalización remozamiento muro perimetral.




Foto 2: Pintura aplicada a paredes exteriores de las aulas.




Foto 3: Pintura aplicada a paredes internas del edificio escolar.




Foto 4: Remozamiento de las puertas de los sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0119-43	FECHA:	11 DE DICIEMBRE 2024



Foto1: Pintura aplicada a paredes exteriores de las aulas.



Foto 2: Pintura aplicada a paredes interiores de las aulas.




Foto 3: Chapa (cerradura) colocada a una de las puertas ya pintadas de las aulas.




Foto 4: Remozamiento con pintura de las paredes externas del edificio escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

