

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0120-43	FECHA:	06 DE DICIEMBRE 2024




Foto1: MEJORAMIENTO DEL AREA DE COCINA ESTUFA MEJORADA, PILAS, CHIMENEAS, Y CANALETAS.




Foto 2: MEJORAMIENTO DEL AREA DE COCINA ESTUFA MEJORADA, PILAS, CHIMENEAS, Y CANALETAS.




Foto 3: MEJORAMIENTO DE PINTURA INTERNO Y EXTERNO DEL CENTRO EDUCATIVO.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DEL PORTÓN.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---