

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XESIGUÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0122-43	FECHA:	19/07/2024



Foto 1: Vista general en el centro educativo con un avance del 70%




Foto 2: Mejora de techo de lámina troquelada cal. 26 en portico de Ingreso, entre 2 aulas laterales y área del fondo con un 70 % de avance



Foto 3: Mejoramiento y colocación de vidrios de ventanería e instalaciones eléctricas con un avance del 70%



Foto 4: Pintado de los interiores y exteriores del centro educativo con un avance del 70%



Foto 5: Reparación y mejoramiento de los Servicios Sanitarios con un avance del 70 %



Foto 6: Reparación e instalación de puertas y mejoras en los servicios sanitarios con un avance del 70%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público